

2-2 既存公園・緑地の概要

2-2-1 現地調査結果の総括

表 2-3 隣接公園・地区公園総括表

公園名称	建設(年)	経過(年)	住所	面積(m <sup>2</sup> )	航空写真	主な公園施設	公園の特徴	
							公園種別	近隣公園
1. 中央公園	1982	40	上士幌東 3 線 238 番地	14,205		<ul style="list-style-type: none"> <li>・駐車施設</li> <li>・休憩施設</li> </ul>	公園種別	近隣公園
							立地・周辺状況	上士幌町役場庁舎の前庭的場所に立地
							主たる利用客	役場来訪者、近隣住民の歩行移動路
							利用状況	役場前でもあり、園路歩行者利用者多い
							特徴	役場方向から、常に監視されている感強い。
							★劣化状況等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・通路(園路)ひび割れ、劣化進展</li> <li>・同上、園路敷平板、沈下、欠損あり</li> <li>・パーゴラ支柱錆、天板屋根(木製)劣化進展</li> </ul>
2. たか台公園	1983	39	上士幌東 4 線 241 番地	37,000		<ul style="list-style-type: none"> <li>・駐車場</li> <li>・パークゴルフ場</li> <li>・休憩施設</li> <li>・トイレ</li> <li>・コンビネーション遊具</li> </ul>	公園種別	近隣公園
							立地・周辺状況	市街地中心部から、郊外に立地、神社に隣接
							主たる利用客	パークゴルフ利用者、近隣住民
							利用状況	パークゴルフ利用者は多数
							特徴	山並み及び市街地方面の羨望良好
							★劣化状況等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ガードフェンス傾倒、園路平板不同沈下</li> <li>・遊具が全般に劣化進展、照明支柱腐食進展</li> </ul>
3. 交通公園	1989	33	上士幌東 2 線 236 番地	6,750		<ul style="list-style-type: none"> <li>・駐車場</li> <li>・パークゴルフ場</li> <li>・休憩施設</li> <li>・トイレ</li> <li>・交流施設</li> </ul>	公園種別	近隣公園
							立地・周辺状況	住宅街に囲まれたカ所
							主たる利用客	パークゴルフ利用、ウォーキング利用
							利用状況	利用者比較的多い
							特徴	パークゴルフ利用。バーベキュー利用者
							★劣化状況等	・照明支柱腐食進展、木製車止め一部腐食
4. 航空公園	1991	31	上士幌基線 242 ～252 番地地先 音更川左岸河川 敷	305,017.2		<ul style="list-style-type: none"> <li>・管理棟</li> <li>・ランチサイト</li> <li>・芝生広場</li> <li>・トイレ</li> <li>・炊事施設</li> <li>・キャンプ場</li> <li>・パークゴルフ場</li> <li>・休憩施設</li> <li>・園路</li> <li>・駐車場</li> <li>・連絡道路</li> <li>・チビッコロード</li> </ul>	公園種別	特殊公園
							立地・周辺状況	音更川に隣接した大規模公園(滑走路あり)
							主たる利用客	バルーンフェスティバル来場者、パークゴルフ、キャンプ場
							利用状況	バルーンフェスティバル、キャンプ利用者多い
							特徴	滑走路、パークゴルフ、キャンプ、熱気球
							★劣化状況等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・パークゴルフ場ネーム看板支柱腐食</li> <li>・管理棟事務所横照明支柱腐食進展</li> </ul>

表 2-4 隣接公園・地区公園総括表


公園名称	建設(年)	経過(年)	住所	面積(m <sup>2</sup> )	航空写真	公園施設	公園の特徴	
							公園種別	立地・周辺状況
5. 熱気球ふると公園	1995	27	上士幌東 2 線 238 番地、240 番地	5734.7		<ul style="list-style-type: none"> <li>・駐車場</li> <li>・トイレ</li> <li>・ドーム型トイレ</li> <li>・池、水路(親水施設)</li> </ul>	公園種別	特殊公園
							立地・周辺状況	住宅地に立地
							主たる利用客	近隣住民
							利用状況	小学生及び散策利用者多い
							特徴	池、水路、親水施設、四阿
★劣化状況等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・芝生園路、芝生一部欠損</li> <li>・園路内照明部分腐食</li> <li>・池端部ブロック破損</li> </ul>							
6. ふれあい公園	2006	16	上士幌東 3 線 237 番地	6,976		<ul style="list-style-type: none"> <li>・駐車場</li> <li>・ステージ</li> <li>・児童遊具</li> </ul>	公園種別	街区公園
							立地・周辺状況	生涯学習センター「わか」に隣接
							主たる利用客	近隣住民及び「わか」利用者
							利用状況	イベントある時以外は一般利用者少ない、小学生、園児
							特徴	ステージ及び広場あり、イベントを開催できる公園
★劣化状況等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ウッドチップ園路一部剥離</li> <li>・ネットフェンス一部傾倒</li> <li>・外周擬木柵一部破損</li> </ul>							
7. 糠平中央公園	2016	6	上士幌ぬかびら 源泉郷番外地	5,051.25		<ul style="list-style-type: none"> <li>・休憩施設</li> <li>・足湯</li> <li>・駐車場</li> </ul>	公園種別	特殊公園
							立地・周辺状況	ぬかびら源泉郷内
							主たる利用客	温泉来訪者
							利用状況	足湯利用者は多数
							特徴	比較的新しい施設、カフェ(期間限定)有
★劣化状況等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・石垣積ブロック一部破損</li> <li>・駐車場前舗装亀甲状ひび割れ進展</li> <li>・階段手摺一部ボルト欠損</li> </ul>							
8. 糠平文化ホール公園	1991	31	上士幌ぬかびら 源泉郷番外地	4,902		<ul style="list-style-type: none"> <li>・駐車場</li> <li>・パークゴルフ場</li> <li>・トイレ</li> <li>・ベンチ</li> </ul>	公園種別	特殊公園
							立地・周辺状況	ぬかびら源泉郷内
							主たる利用客	パークゴルフ場利用者
							利用状況	芝生等管理されているが利用者少
							特徴	
★劣化状況等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・木製ベンチ劣化進展著しい。</li> <li>・水飲み場、蛇口なし使用不可</li> <li>・郭公の小屋入口木製階段腐食進展</li> </ul>							



表 2-5 街区公園総括表

公園名称	建設(年)	経過(年)	住所	面積(m <sup>2</sup> )	概要写真	主な公園施設	公園の特徴	
							公園種別	立地・周辺状況
1. 六差路児童遊園地	1988	34	10区	579		<ul style="list-style-type: none"> <li>ベンチ</li> <li>日よけ</li> <li>遊具なし</li> </ul>	公園種別	児童公園
							立地・周辺状況	市街地道路、道路交差点空白地
							主たる利用客	近隣住民
							利用状況	少
							特徴	敷地偏狭、遊具なし
★劣化状況等	・日よけ支柱腐食進展、外周フェンス傾倒							
2. 西地区児童遊園地	1969	53	12区	1,630		<ul style="list-style-type: none"> <li>スベリ台</li> <li>鉄棒</li> <li>砂場</li> <li>水飲み場</li> <li>トイレ(汲み取り式)</li> </ul>	公園種別	児童公園
							立地・周辺状況	住宅地
							主たる利用客	近隣住民
							利用状況	少 (芝生管理は良好)
							特徴	1方向側の入り口幅、狭く、利用制約
★劣化状況等	<ul style="list-style-type: none"> <li>木製トイレ劣化進展</li> <li>入口門柱破損</li> </ul>							
3. 3の2区児童遊園地	1973	49	3の2区	1,301		<ul style="list-style-type: none"> <li>ベンチ</li> <li>鉄棒</li> <li>ブランコ</li> <li>ジャングルジム</li> <li>ビームラン</li> <li>スベリ台</li> </ul>	公園種別	児童公園
							立地・周辺状況	住宅地
							主たる利用客	近隣住民
							利用状況	少 (芝生管理は良好)
							特徴	外周古タイヤ
★劣化状況等	<ul style="list-style-type: none"> <li>外周ネットフェンス傾倒</li> <li>外周古タイヤ利用フェンス一部傾倒</li> </ul>							
4. 16区児童遊園地	1980	42	16区	1,392		<ul style="list-style-type: none"> <li>四阿</li> <li>ベンチ&amp;テーブル</li> <li>スベリ台</li> <li>鉄棒</li> <li>ブランコ</li> <li>シーソー</li> </ul>	公園種別	児童公園
							立地・周辺状況	住宅地
							主たる利用客	近隣住民
							利用状況	少 (芝生管理は良好)
							特徴	パーゴラ、ベンチ&テーブルは新しい
★劣化状況等	・遊具(スベリ台、ブランコ)鉄棒、腐食進展							

表 2-6 街区公園総括表

公園名称	建設(年)	経過(年)	住所	面積(m <sup>2</sup> )	概要写真	公園施設	公園の特徴	
							公園種別	立地・周辺状況
5. 北団地児童遊園地	1979	43	7区	850		<ul style="list-style-type: none"> <li>ベンチ</li> <li>スベリ台</li> <li>砂場</li> <li>ブランコ</li> <li>シーソー</li> <li>鉄棒</li> <li>ジャングルジム</li> </ul>	公園種別	児童公園
							立地・周辺状況	住宅地(公営住宅)、向いは老人福祉施設
							主たる利用客	近隣住民
							利用状況	少
							特徴	面積狭い
★劣化状況等	<ul style="list-style-type: none"> <li>園路舗装ひび割れ進展</li> <li>遊具腐食進展</li> <li>鉄棒ソケット部溶接部欠損、使用禁止措置</li> </ul>							
6. ふれあい団地児童遊園地	1997	25	14区	6,211		<ul style="list-style-type: none"> <li>四阿</li> <li>コンビ遊具</li> <li>ベンチ</li> <li>鉄棒</li> <li>砂場</li> <li>ブランコ</li> <li>シーソー</li> <li>ポップロック</li> </ul>	公園種別	児童公園
							立地・周辺状況	公営住宅の中庭的場所に立地
							主たる利用客	近隣住民
							利用状況	中程度
							特徴	公住8棟の設置空間を公園として利用
★劣化状況等	<ul style="list-style-type: none"> <li>園路内照明支柱腐食進展</li> <li>ベンチ腐食進展</li> </ul>							
7. 西地区遊園地	1985	37	11の2区	501		<ul style="list-style-type: none"> <li>四阿</li> <li>スベリ台</li> <li>砂場</li> <li>ブランコ</li> <li>グローブジャングル</li> <li>鉄棒</li> <li>築山</li> </ul>	公園種別	児童公園
							立地・周辺状況	住宅地内
							主たる利用客	近隣住民
							利用状況	少
							特徴	コンパクトに公園及び遊具施設が配置
★劣化状況等	<ul style="list-style-type: none"> <li>公園入口芝生面タイヤ後浸食</li> <li>外周フェンス一部変形、傾倒</li> <li>砂場フェンス入口、閉扉不可</li> </ul>							
8. 9区遊園地	1980	42	9区	3,150		<ul style="list-style-type: none"> <li>遊具なし</li> <li>築山</li> </ul>	公園種別	児童公園
							立地・周辺状況	住宅地内
							主たる利用客	近隣住民
							利用状況	少(芝生管理は良好)
							特徴	芝生緑地のみ
★劣化状況等	<ul style="list-style-type: none"> <li>プレハブ倉庫下端部腐食進展</li> </ul>							



表 2-7 街区公園総括表

公園名称	建設(年)	経過(年)	住所	面積(m <sup>2</sup> )	概要写真	公園施設	公園の特徴	
							公園種別	立地・周辺状況
9. 11 区ポケットパーク	1996	26	11 区	1,798		遊具なし ベンチ	公園種別	児童公園
							立地・周辺状況	住宅地
							主たる利用客	近隣住民
							利用状況	少(芝生管理は良好)
							特徴	利用可能用地狭い。
							★劣化状況等	・駐車場舗装ひび割れ進展
10. みどり団地緑地・道路用地	2012	10	1 区	4,429		ベンチ	公園種別	児童公園
							立地・周辺状況	住宅地
							主たる利用客	近隣住民
							利用状況	少(芝生管理は良好)
							特徴	道路緑地と並行した緑地空間
							★劣化状況等	・園銘板基礎コン、凍害劣化進展 ・車止め&基礎傾倒
11. みなみ野団地緑地	2000	22	11 区	2,176		・四阿 ・ベンチ&テーブル ・ブランコ	公園種別	児童公園
							立地・周辺状況	住宅地、近隣に道の駅とその公園スペース
							主たる利用客	近隣住民
							利用状況	少(芝生管理は良好)
							特徴	外周に木柵設置
							★劣化状況等	・外周木柵傾倒、地際部、柵部腐食進展 ・ベンチ&テーブル腐食により使用禁止措置