

2-2 既存公園・緑地の概要

2-2-1 現地調査結果の総括

表 2-3 隣接公園・地区公園総括表

公園名称	建設(年)	経過(年)	住所	面積(m ²)	航空写真	主な公園施設	公園の特徴	
							公園種別	近隣公園
1. 中央公園	1982	40	上士幌東3線 238番地	14,205		<ul style="list-style-type: none"> ・駐車施設 ・休憩施設 	公園種別	近隣公園
							立地・周辺状況	上士幌町役場庁舎の前庭の場所に立地
							主たる利用客	役場来訪者、近隣住民の歩行移動路
							利用状況	役場前でもあり、園路歩行者利用者多い
							特徴	役場方向から、常に監視されている感強い。
							★劣化状況等	<ul style="list-style-type: none"> ・通路(園路)ひび割れ、劣化進展 ・同上、園路敷平板、沈下、欠損あり ・パーゴラ支柱錆、天板屋根(木製)劣化進展
2. たか台公園	1983	39	上士幌東4線 241番地	37,000		<ul style="list-style-type: none"> ・駐車場 ・パークゴルフ場 ・休憩施設 ・トイレ ・コンビネーション遊具 	公園種別	近隣公園
							立地・周辺状況	市街地中心部から、郊外に立地、神社に隣接
							主たる利用客	パークゴルフ利用者、近隣住民
							利用状況	パークゴルフ利用者は多数
							特徴	山並み及び市街地方向の羨望良好
							★劣化状況等	<ul style="list-style-type: none"> ・ガードフェンス傾倒、園路平板不同沈下 ・遊具が全般に劣化進展、照明支柱腐食進展
3. 交通公園	1989	33	上士幌東2線 236番地	6,750		<ul style="list-style-type: none"> ・駐車場 ・パークゴルフ場 ・休憩施設 ・トイレ ・交流施設 	公園種別	近隣公園
							立地・周辺状況	住宅街に囲まれた箇所
							主たる利用客	パークゴルフ利用、ウォーキング利用
							利用状況	利用者比較的多い
							特徴	パークゴルフ利用。バーベキュー利用者
							★劣化状況等	<ul style="list-style-type: none"> ・照明支柱腐食進展、木製車止め一部腐食
4. 航空公園	1991	31	上士幌基線 242~252番地地 先音更川左岸河 川敷	305,017.2		<ul style="list-style-type: none"> ・管理棟 ・ランチサイト ・芝生広場 ・トイレ ・炊事施設 ・キャンプ場 ・パークゴルフ場 ・休憩施設 ・園路 ・駐車場 ・連絡道路 ・チビッコロード 	公園種別	特殊公園
							立地・周辺状況	音更川に隣接した大規模公園(滑走路あり)
							主たる利用客	バルーンフェスティバル来場者、パークゴルフ、キャンプ場
							利用状況	バルーンフェスティバル、キャンプ利用者多い
							特徴	滑走路、パークゴルフ、キャンプ、熱気球
							★劣化状況等	<ul style="list-style-type: none"> ・パークゴルフ場ネーム看板支柱腐食 ・管理棟事務所横照明支柱腐食進展

表 2-4 隣接公園・地区公園総括表

公園名称	建設(年)	経過(年)	住所	面積(m ²)	航空写真	公園施設	公園の特徴	
							公園種別	立地・周辺状況
5. 熱気球ふると公園	1995	27	上士幌東2線 238番地、 240番地	5734.7		<ul style="list-style-type: none"> ・駐車場 ・トイレ ・ドーム型トイレ ・池、水路(親水施設) 	公園種別	特殊公園
							立地・周辺状況	住宅地に立地
							主たる利用客	近隣住民
							利用状況	小学生及び散策利用者多い
							特徴	池、水路、親水施設、四阿
★劣化状況等	<ul style="list-style-type: none"> ・芝生園路、芝生一部欠損 ・園路内照明部分腐食 ・池端部ブロック破損 							
6. ふれあい公園	2006	16	上士幌東3線 237番地	6,976		<ul style="list-style-type: none"> ・駐車場 ・ステージ ・児童遊具 	公園種別	街区公園
							立地・周辺状況	生涯学習センター「わかか」に隣接
							主たる利用客	近隣住民及び「わかか」利用者
							利用状況	イベントある時以外は一般利用者少ない、小学生、園児
							特徴	ステージ及び広場あり、イベントを開催できる公園
★劣化状況等	<ul style="list-style-type: none"> ・ウッドチップ園路一部剥離 ・ネットフェンス一部傾倒 ・外周擬木柵一部破損 							
7. 糠平中央公園	2016	6	上士幌ぬかびら 源泉郷番外地	5,051.25		<ul style="list-style-type: none"> ・休憩施設 ・足湯 ・駐車場 	公園種別	特殊公園
							立地・周辺状況	ぬかびら源泉郷内
							主たる利用客	温泉来訪者
							利用状況	足湯利用者は多数
							特徴	比較的新しい施設、カフェ(期間限定)有
★劣化状況等	<ul style="list-style-type: none"> ・石垣積ブロック一部破損 ・駐車場前舗装亀甲状ひび割れ進展 ・階段手摺一部ボルト欠損 							
8. 糠平文化ホール公園	1991	31	上士幌ぬかびら 源泉郷番外地	4,902		<ul style="list-style-type: none"> ・駐車場 ・パークゴルフ場 ・トイレ ・ベンチ 	公園種別	特殊公園
							立地・周辺状況	ぬかびら源泉郷内
							主たる利用客	パークゴルフ場利用者
							利用状況	芝生等管理されているが利用者少
							特徴	
★劣化状況等	<ul style="list-style-type: none"> ・木製ベンチ劣化進展著しい。 ・水飲み場、蛇口なし使用不可 ・郭公の小屋入口木製階段腐食進展 							

表 2-5 街区公園総括表

公園名称	建設(年)	経過(年)	住所	面積(m ²)	概要写真	主な公園施設	公園の特徴	
							公園種別	立地・周辺状況
1. 六差路児童遊園地	1988	34	10の1区	579		<ul style="list-style-type: none"> ベンチ 日よけ 遊具なし 	公園種別	児童公園
							立地・周辺状況	市街地道路、道路交差点空白地
							主たる利用客	近隣住民
							利用状況	少
							特徴	敷地偏狭、遊具なし
★劣化状況等	・日よけ支柱腐食進展、外周フェンス傾倒							
2. 西地区児童遊園地	1969	53	12区	1,630		<ul style="list-style-type: none"> スベリ台 鉄棒 砂場 水飲み場 トイレ(汲み取り式) 	公園種別	児童公園
							立地・周辺状況	住宅地
							主たる利用客	近隣住民
							利用状況	少 (芝生管理は良好)
							特徴	1方向側の入り口幅、狭く、利用制約
★劣化状況等	・木製トイレ劣化進展 ・入口門柱破損							
3. 3の2区児童遊園地	1973	49	3の2区	1,301		<ul style="list-style-type: none"> ベンチ 鉄棒 ブランコ ジャングルジム ビームラン スベリ台 	公園種別	児童公園
							立地・周辺状況	住宅地
							主たる利用客	近隣住民
							利用状況	少 (芝生管理は良好)
							特徴	外周古タイヤ
★劣化状況等	・外周ネットフェンス傾倒 ・外周古タイヤ利用フェンス一部傾倒							
4. 16区児童遊園地	1980	42	16区	1,392		<ul style="list-style-type: none"> 四阿 ベンチ&テーブル スベリ台 鉄棒 ブランコ シーソー 	公園種別	児童公園
							立地・周辺状況	住宅地
							主たる利用客	近隣住民
							利用状況	少 (芝生管理は良好)
							特徴	パーゴラ、ベンチ&テーブルは新しい
★劣化状況等	・遊具(スベリ台、ブランコ)鉄棒、腐食進展							

表 2-6 街区公園総括表

公園名称	建設(年)	経過(年)	住所	面積(m ²)	概要写真	公園施設	公園の特徴	
							公園種別	立地・周辺状況
5. 北団地児童遊園地	1979	43	7区	850		<ul style="list-style-type: none"> ベンチ スベリ台 砂場 ブランコ シーソー 鉄棒 ジャングルジム 	公園種別	児童公園
							立地・周辺状況	住宅地(公営住宅)、向いは老人福祉施設
							主たる利用客	近隣住民
							利用状況	少
							特徴	面積狭い
★劣化状況等	<ul style="list-style-type: none"> 園路舗装ひび割れ進展 遊具腐食進展 鉄棒ソケット部溶接部欠損、使用禁止措置 							
6. ふれあい団地児童遊園地	1997	25	14区	6,211		<ul style="list-style-type: none"> 四阿 コンビ遊具 ベンチ 鉄棒 砂場 ブランコ シーソー ポップロック 	公園種別	児童公園
							立地・周辺状況	公営住宅の中庭的場所に立地
							主たる利用客	近隣住民
							利用状況	中程度
							特徴	公住8棟の設置空間を公園として利用
★劣化状況等	<ul style="list-style-type: none"> 園路内照明支柱腐食進展 ベンチ腐食進展 							
7. 西地区遊園地	1985	37	11の2区	501		<ul style="list-style-type: none"> 四阿 スベリ台 砂場 ブランコ グローブジャングル 鉄棒 築山 	公園種別	児童公園
							立地・周辺状況	住宅地内
							主たる利用客	近隣住民
							利用状況	少
							特徴	コンパクトに公園及び遊具施設が配置
★劣化状況等	<ul style="list-style-type: none"> 公園入口芝生面タイヤ後浸食 外周フェンス一部変形、傾倒 砂場フェンス入口、閉扉不可 							
8. 9区遊園地	1980	42	9区	3,150		<ul style="list-style-type: none"> 遊具なし 築山 	公園種別	児童公園
							立地・周辺状況	住宅地内
							主たる利用客	近隣住民
							利用状況	少(芝生管理は良好)
							特徴	芝生緑地のみ
★劣化状況等	<ul style="list-style-type: none"> プレハブ倉庫下端部腐食進展 							

表 2-7 街区公園総括表

公園名称	建設(年)	経過(年)	住所	面積(m ²)	概要写真	公園施設	公園の特徴	
							公園種別	立地・周辺状況
9. 11 区ポケットパーク	1996	26	11 の 1 区	1,798		遊具なし ベンチ	公園種別	児童公園
							立地・周辺状況	住宅地
							主たる利用客	近隣住民
							利用状況	少(芝生管理は良好)
							特徴	利用可能用地狭い。
★劣化状況等	・駐車場舗装ひび割れ進展							
10. みどり団地緑地・道路用地	2012	10	1 区	4,429		ベンチ	公園種別	児童公園
							立地・周辺状況	住宅地
							主たる利用客	近隣住民
							利用状況	少(芝生管理は良好)
							特徴	道路緑地と並行した緑地空間
★劣化状況等	・園銘板基礎コン、凍害劣化進展 ・車止め&基礎傾倒							
11. みなみ野団地緑地	2000	22	1 区	2,176		・四阿 ・ベンチ&テーブル ・ブランコ	公園種別	児童公園
							立地・周辺状況	住宅地、近隣に道の駅とその公園スペース
							主たる利用客	近隣住民
							利用状況	少(芝生管理は良好)
							特徴	外周に木柵設置
★劣化状況等	・外周木柵傾倒、地際部、柵部腐食進展 ・ベンチ&テーブル腐食により使用禁止措置							