

# 所管事務調査報告書

産業経済建設常任委員会

## 1. 調査事項

- 公共工事の調査に関する事 (令和3年9月24日承認議決)

## 2. 調査年月日

- 令和3年10月21日 計 1 回

## 3. 調査地

- 町内一円工事現場

## 4. 説明員及び随行員(同行者)

- 杉原副町長
- 建設課：渡部課長、巴主査、新堀主査
- 町民課：青木課長、大塚主査
- 保健福祉課：新井課長、北澤主査
- 商工観光課：名波課長、石井主査

## 5. 現地調査工事名等

- ① 上士幌町共同墓地道路整備工事
- ② サポートセンター白樺施設改修工事
- ③ たか台公園パークゴルフ場トイレ改修工事
- ④ ふれあい団地歩道補修工事
- ⑤ 上士幌町道の駅滑り台改修工事
- ⑥ 上士幌町道の駅遊具設置工事
- ⑦ 道の駅ロールスクリーン設置工事

## 6. 調査結果

- 令和3年度発注の公共工事のうち、7件の施設整備・補修工事について、施工状況や完成現場等の現地調査を、委員外議員の出席をいただき実施致しました。
- ① 上士幌町共同墓地道路整備工事については、道路の陥没による改修工事が実施されており、道路陥没調査の結果とあわせ、工事内容等について担当課の説明を受け、現場確認を行いました。

- ② サポートセンター白樺施設改修工事については、洗面台の更新や浴室の休憩室への模様替え、物置・作業室の改修と引き戸の設置など、改修工事の内容等について担当課の説明を受け、現場確認を行いました。
- ③ たか台公園パークゴルフ場トイレ改修工事については、老朽化した施設内外部の改修工事の内容等について担当課から説明を受け、現場確認を行いました。
- ④ ふれあい団地歩道補修工事については、歩道と縁石の老朽化による補修工事が実施されており、その工事内容等について担当課の説明を受け、現場確認を行いました。
- ⑤ 上士幌町道の駅滑り台改修工事については、利用者の安全確保のため階段設置工事が実施されており、その工事内容等について担当課の説明を受け、現場確認を行いました。
- ⑥ 上士幌町道の駅遊具設置工事については、ボルダリング等3種の遊具の設置工事が実施されており、その工事内容等について担当課の説明を受け、現場確認を行いました。
- ⑦ 道の駅ロールスクリーン設置工事については、室内の環境改善対策として直射日光遮断用のロールスクリーンの設置工事が実施されており、その工事内容等について担当課の説明を受け、現場確認を行いました。

上記の工事については、現地において担当職員より工事内容・施工状況の説明を受け、調査した結果、工事は良好に実施されていました。

最後となりましたが、今回の調査にあたり、ご協力いただいた、サポートセンター白樺並びに道の駅かみしほろの関係者の皆様に深く感謝を申し上げます。

今後においても、産業経済建設常任委員会の所管事務調査として、議員全員参加による公共事業調査を、取り組んで行きたいと考えております。