

第2章 現況

2-1 既存公園・緑地の位置

現在、本町には、以下の都市公園や緑地が整備されています。面積が広く、町民や近隣市町村の住民の利用に対応した、近隣公園・地区公園が 8 カ所、街区に居住する人々が利用する街区公園が 11 カ所あります。


表 2-1 隣接公園・地区公園

No	公園の名称	位置	面積	主な施設の概要
1	中央公園	上士幌町字上士幌東 3 線 238 番地	14,205 m ²	駐車場、休憩施設
2	たか台公園	上士幌町字上士幌東 4 線 241 番地	37,000 m ²	駐車場、トイレ・パークゴルフ場、休憩施設、コンビネーション遊具
3	交通公園	上士幌町字上士幌東 2 線 236 番地	6,750 m ²	トイレ、パークゴルフ場、交流施設、駐車場、・休憩施設
4	航空公園	上士幌町字上士幌基線 242 番地、基線 244 番地、基線 246 番地 基線 242 番地先音更川左岸河川敷 基線 244 番地先音更川左岸河川敷 基線 246 番地先音更川左岸河川敷 基線 248 番地先音更川左岸河川敷 基線 250 番地先音更川左岸河川敷 基線 252 番地先音更川左岸河川敷	305,017.2 m ²	ランチサイト、トイレ、管理棟、連絡道路、芝生広場、園路、チビッコロード、パークゴルフ場、トイレ、駐車場 A. B. C. D、キャンプ場周辺園路、炊事施設、休憩施設
5	熱気球ふるさと公園	上士幌町字上士幌東 2 線 238 番地、東 2 線 240 番地	5,734.7 m ²	駐車場、トイレ、ドーム型トイレ、池、水路（親水施設）
6	ふれあい公園	上士幌町字上士幌東 3 線 237 番地	6,976 m ²	駐車場、ステージ、児童遊具
7	糠平中央公園	上士幌町字ぬかびら源泉郷番外地	5051.25 m ²	休憩施設、足湯、駐車場
8	糠平文化ホール公園	上士幌町字ぬかびら源泉郷番外地	4,902 m ²	駐車場、トイレ、パークゴルフ場、ベンチ

表 2-2 街区公園

No	名称	所在	面積	施設の概要	適用
1	六差路児童遊園地	10 区	579 m ²		
2	西地区児童遊園地	12 区	1,630 m ²	スベリ台 1 基、給水施設 1 基、鉄棒（3 連式）、砂場 1	公衆便所
3	3 の 2 区児童遊園地	3 の 2 区	1,301 m ²	ブランコ（2 連式）1 基、鉄棒（3 連式）1 基、ジャングルジム 1 基、スベリ台 1 基、ビームラン	
4	16 区児童遊園地	16 区	1,392 m ²	スベリ台 1 基、ブランコ（2 連式）1 基、2 間低鉄棒 1 基、休憩施設 1 基、シーソー 1 基	
5	北団地児童遊園地	7 区	850 m ²	スベリ台 1 基、シーソー（2 連式）1 基、ブランコ（2 連式）2 基、鉄棒（3 連式）1 基、ジャングルジム 1 基、砂場 1	
6	ふれあい団地児童遊園地	14 区	6,211 m ²	コンビネーション遊具 2 期、ブランコ（2 連式）1 基、あずまや 2 棟、シーソー 2 基、鉄棒（2 連式）1 基、ベンチ 12 基、砂場 2、ポップロック	
7	西地区遊園地	11 の 2 区	501 m ²	ブランコ（2 連式）1 基、あずまや 1 棟、鉄棒（3 連式）1 基、スベリ台 1 基、砂場 1、グローブジャングル、築山	
8	9 区遊園地	9 区	3,150 m ²	築山	
9	11 区ポケットパーク	11 区	1,798 m ²	ベンチ	
10	みどり団地緑地・道路用地	1 区	4,429 m ²		
11	みなみ野団地緑地	1 区	2,176 m ²	ブランコ（2 連式）1 基、あずまや 1 棟	

図 2-1 公園配置図（市街地エリア）



2-1-1 現地調査

前記で整理した資料に基づき各公園施設について、施設存在の有無、劣化状況、安全性能等に関する現地概査を行い記録写真と共に整理しました。

(1) 現地概査の実施

現地概査は以下により実施しました。

項目	内容	記事
現地概査の日時	令和4年9月1日～2日、9月14日～15日	
対象公園	都市公園：8カ所、児童遊園地：11カ所	
点検・概査担当者	<ul style="list-style-type: none">・ 建築施設：原田慎一（開発工営社）・ 公園全般、土木施設等：佐藤二三男（開発工営社）・ 遊具施設：	1級建築士 ファシリティーマネージャー 技術士（総監、建設） 測量士 公園施設製品安全管理士
点検準拠指針	公園施設長寿命化計画策定指針(案) 【改訂版】平成30年度国交省都市局を準拠	
点検方法	<ul style="list-style-type: none">・ 目視点検・ 必要カ所はスケール等で計測、判定・ 写真撮影と記録	
結果の整理方法	<ul style="list-style-type: none">・ 部材ごとの特徴に着目し、劣化や損傷を確認、健全度判定を行う。・ 結果は写真台帳、遊具点検表、及び公園施設チェックリストに調査内容を記載、整理取りまとめる。（次項に取り纏め様式のサンプルを示す。）	

2-1-2 調査状況

(1) 調査状況

図 2-2 隣接公園・地区公園調査の様子

<p>①中央公園</p>	<p>②たか台公園</p>
	
<p>③交通公園</p>	<p>④航空公園</p>
	
<p>⑤熱気球ふるさと公園</p>	<p>⑥ふれあい公園</p>
	
<p>⑦糠平中央公園</p>	<p>⑧糠平文化ホール公園</p>
	

図 2-3 街区公園調査の様子

<p>①六差路児童遊園地</p>	<p>②西地区児童遊園地</p>
	
<p>③3の2区児童遊園地</p>	<p>④16区児童遊園地</p>
	
<p>⑤北団地児童遊園地</p>	<p>⑥ふれあい団地児童遊園地</p>
	
<p>⑦西地区遊園地</p>	<p>⑧9区遊園地</p>
	

⑨11 区ポケットパーク



⑩みどり団地緑地・道路用地



⑪みなみ野団地緑地

